



BOLETIM EXTRAORDINÁRIO DA DEFESA CIVIL

Atualizado às 06h de 01 de Março de 2026

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, órgão pertencente ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, registra:

1. Acumulados de Chuva em 24 horas

A tabela apresenta municípios que possuem pluviômetros automáticos e que estão operantes.

MUNICÍPIO	PRECIPITADO (mm)	INSTITUIÇÃO
COLATINA	58.6	CEMADEN
BARRA DE SÃO FRANCISCO	43.12	CEMADEN
BOA ESPERANÇA	35.6	ANA
NOVA VENÉCIA	34.9	CEMADEN
GUAÇUÍ	29.13	CEMADEN
SÃO DOMINGOS DO NORTE	27.97	CEMADEN
PONTO BELO	21.2	CEMADEN
SÃO MATEUS	20.6	CEMADEN
SANTA MARIA DE JETIBÁ	20.6	ANA
VILA VELHA	18.76	CEMADEN
ECOPORANGA	18.17	CEMADEN
IBIRAÇU	17.36	CEMADEN
JERÔNIMO MONTEIRO	17	CEMADEN
ÁGUA DOCE DO NORTE	16.8	CEMADEN
MANTENÓPOLIS	14.59	CEMADEN
MONTANHA	12.8	CEMADEN
CARIACICA	10.4	CEMADEN

*Os demais acumulados são inferiores a 10 mm.



2. Alertas Vigentes

	nº Alerta	Descrição	Município	Nível
1	1117	Risco de Movimento de Massa	IÚNA	Alto
2	1122	Risco Hidrológico	IÚNA	Alto
3	1126	Risco de Movimento de Massa	LARANJA DA TERRA	Alto
4	1261	Risco Hidrológico	IBITIRAMA	Alto
5	1107	Risco Hidrológico	LINHARES	Alto
6	1043	Risco de Movimento de Massa	MARECHAL FLORIANO	Moderado
7	1103	Risco Hidrológico	RIO BANANAL	Moderado
8	1109	Risco Hidrológico	JOÃO NEIVA	Moderado
9	1111	Risco Hidrológico	ARACRUZ	Moderado
10	1115	Risco de Movimento de Massa	AFONSO CLÁUDIO	Moderado
11	1116	Risco Hidrológico	AFONSO CLÁUDIO	Moderado
12	1123	Risco de Movimento de Massa	DIVINO DE SÃO LOURENÇO	Moderado
13	1130	Risco de Movimento de Massa	IRUPI	Moderado
14	1135	Risco Hidrológico	MUNIZ FREIRE	Moderado
15	1159	Risco Hidrológico	PRESIDENTE KENNEDY	Moderado
16	1160	Risco Hidrológico	MIMOSO DO SUL	Moderado
17	1184	Risco Hidrológico	GUAÇUÍ	Moderado
18	1188	Risco Hidrológico	APIACÁ	Moderado
19	1198	Risco Hidrológico	MUQUI	Moderado
20	1199	Risco Hidrológico	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Moderado
21	1200	Risco Hidrológico	ATÍLIO VIVÁQUA	Moderado
22	1207	Risco de Movimento de Massa	MIMOSO DO SUL	Moderado
23	1212	Risco Hidrológico	SÃO MATEUS	Moderado
24	1241	Risco Hidrológico	RIO NOVO DO SUL	Moderado
25	1242	Risco de Movimento de Massa	RIO NOVO DO SUL	Moderado
26	1246	Risco de Movimento de Massa	GUARAPARI	Moderado
27	1248	Risco Hidrológico	SÃO GABRIEL DA PALHA	Moderado
28	1249	Risco Hidrológico	SÃO DOMINGOS DO NORTE	Moderado
29	1250	Risco Hidrológico	GOVERNADOR LINDENBERG	Moderado



30	1253	Risco de Movimento de Massa	SANTA MARIA DE JETIBÁ	Moderado
31	1256	Risco Hidrológico	PIÚMA	Moderado
32	1257	Risco de Movimento de Massa	BOA ESPERANÇA	Moderado
33	1258	Risco de Movimento de Massa	DOMINGOS MARTINS	Moderado
34	1259	Risco de Movimento de Massa	IBITIRAMA	Moderado
35	1263	Risco de Movimento de Massa	ICONHA	Moderado
36	1264	Risco Hidrológico	ICONHA	Moderado
37	1268	Risco Hidrológico	BAIXO GUANDU	Moderado
38	1270	Risco de Movimento de Massa	BAIXO GUANDU	Moderado
39	1271	Risco de Movimento de Massa	SÃO DOMINGOS DO NORTE	Moderado
40	1272	Risco de Movimento de Massa	SÃO GABRIEL DA PALHA	Moderado
41	1277	Risco de Movimento de Massa	ÁGUA DOCE DO NORTE	Moderado
42	1284	Risco de Movimento de Massa	NOVA VENÉCIA	Moderado
43	1285	Risco Hidrológico	NOVA VENÉCIA	Moderado

Fonte: CEMADEN

3. Avisos Meteorológicos

Válidos para:
01/03/2026
(detalhes na descrição)

Impacto*:

Excepcional

Alto

Moderado

Sem aviso



*O(s) tipo(s) de aviso no mapa é(são) representado(s) pelo ícone da Cobrade.

(b)

Validade	Tipo	Impacto	Região Afetada
01/03/2026 – Madrugada e Manhã	Chuvas intensas, Raios, Vento Intenso e Vento Costeiro	Moderado	Norte e Noroeste




4. Previsão Meteorológica

Previsão Probabilística de Chuva

Válida para:
01/03/2026

Altura de chuva diária (mm)
(Probabilidade $\geq 60\%$)

- >70
- 50 a 70
- 30 a 50
- 10 a 30
- 2 a 10
- 0 a 2



Probabilidade (%)
de a altura de
chuva exceder:

50 mm

100 mm

*Probabilidades inferiores a 30% para valores
>50 ou >100 não são apresentadas no mapa.

As regiões sombreadas mostram apenas os maiores acumulados mais prováveis (com prob. $\geq 60\%$).

Domingo (01/03/2026)

Probabilidade de até 80% para acumulados entre 2 e 10 mm na região Norte e Noroeste do estado, com prob. de até 30% para acumulados entre 10 e 30 mm nesses setores. Nas demais localidades, a probabilidade de ocorrência de chuvas é baixa.


Há aviso ativo com impacto Moderado para o estado devido aos acumulados dos dias anteriores e possibilidade de chuvas intensas, descargas elétricas e vento intenso.

Previsão Probabilística de Chuva

Válida para:
02/03/2026

Altura de chuva diária (mm)
(Probabilidade $\geq 60\%$)

- >70
- 50 a 70
- 30 a 50
- 10 a 30
- 2 a 10
- 0 a 2



Probabilidade (%)
de a altura de
chuva exceder:

50 mm

100 mm

*Probabilidades inferiores a 30% para valores
>50 ou >100 não são apresentadas no mapa.

As regiões sombreadas mostram apenas os maiores acumulados mais prováveis (com prob. $\geq 60\%$).

Segunda-feira (02/03/2026)

Probabilidade de chuvas isoladas e de curta duração na faixa costeira do Norte do estado e no Caparaó. Nas demais localidades, espera-se tempo firme com baixa probabilidade de ocorrência de chuvas.


Fonte: ALERTA!

*Informações sobre condições meteorológicas extremas podem ser vistas no boletim meteorológico no site do ALERTA! (<https://alerta.es.gov.br/boletim-meteorologico>).

5. Previsão de Riscos Geo-Hidrológicos

PREVISÃO DE RISCO GEOLÓGICO


Fonte: Cemaden



Considera-se **MODERADA** a probabilidade ocorrência de eventos de movimento de massa nas Regiões Geográficas Intermediárias de Colatina e São Mateus (ES), devido à presença de áreas com alta suscetibilidade a deslizamentos, aos acumulados registrados nos últimos dias e à previsão de chuva com intensidade moderada ao longo do dia, que podem deflagrar movimentos de massa pontuais em encostas suscetíveis a estes processos.

PREVISÃO DE RISCO HIDROLÓGICO

Fonte: Cemaden



Considera-se **ALTA** a possibilidade de permanência ou novas ocorrências de enxurradas, alagamentos em áreas de drenagem deficiente e inundações na Região Geográfica Intermediária de Vitória, Colatina, São Mateus e Cachoeiro do Itapemirim(ES); devido às atuais condições críticas da drenagem urbana em decorrência dos acumulados dos últimos dias, à previsão de chuva fraca para os próximos dias e à possibilidade de elevação, ou continuidade dos níveis elevados, dos rios Pomba, Muriaé, Itabapoana e Itapemirim e seus afluentes.



6. Ocorrências reportadas pelos municípios:

MUNICÍPIOS	OCORRÊNCIA
Afonso Claudio	1. (27/02/2026) Foi registrado o comprometimento de parte da via no bairro Bela Vista. O local foi sinalizado. 2. (27/02/2026) Destruição de 05 pontes na região do Firme. 3. (27/02/2026) Subsidência de rua. Secretária de Obras já esta adotando as medidas necessárias. 4. (27/02/2026) Desabamento parcial de uma casa no morro do Romário, bairro Boa Fé, sem vítimas, a família foi para casa de familiares (06 desalojados). Fonte: REPDEC
Barra de São Francisco	1. (27/02/2026) Foram registrados pontos de alagamento no município. 2. (28/02/2026) Inundação de ruas no bairro Campo Novo. Fonte: COMPDEC
Brejetuba	1. (27/02/2026) Queda de barreira na ES-462 próximo da Fazenda Cachoeira, via desinterditada. Fonte: COMPDEC
Bom Jesus do Norte	1. (27/02/2026) Foi registrado quatro vias parcialmente inundadas, sendo três no bairro Silvana e uma no centro. Fonte: COMPDEC
Cariacica	1. (27/02/2026) Desabamento parcial de residência abandonada – Rua Santa Mara, nº 215, Porto de Santana. 2. (27/02/2026) Deslizamento de terra – Rua Volta Redonda, nº 150, Jardim Botânico. 3. (27/02/2026) Desabamento de muro e alagamento de residência – Castelo Branco. 4. (27/02/2026) Deslizamento de terra e desabamento de muro – Rua Quaresma, nº 155, Campo Verde. 5. (28/02/2026) Queda de queda de árvores e alguns alagamentos pontuais. Fonte: COMPDEC
Colatina	1. (27/02/2026) Pontos de alagamento no bairro Columbia e na rodovia do café. Fonte: REPDEC
Conceição do Castelo	1. (27/02/2026) Foi registrada a queda de um muro em uma escola em



	construção, em Rio da Mata Fra zona rural do município. 2. (28/02/2026) Na zona rural de Mata Fria o rio transbordou ocasionando alagamento significativo na comunidade do Indaiá. Fonte: COMPDEC
Domingos Martins	1. (27/02/2026) Enxurrada na Comunidade Penna, acarretando em alagamento parcial de uma residência, mas sem desalojados ou perdas. 2. (27/02/2026) Com a forte correnteza a base de um poste de energia na Rua Penna foi afetada, mas através do gerente de interior e transporte, foi refeita a base e está tudo estabilizado. 3. (27/02/2026) Alagamento em Ponto Alto, mas após desentupimento dos bueiros as águas escoaram. 4. (28/02/2026) Queda de barreira em estrada rural, em Melgaço próximo ao Adelson Kempim. Secretário de Interior e Transporte já esta tomando as providências. 5. (28/02/2026) Deslizamento de terra em residência (3 desalojados). 6. (28/02/2026) Rompimento de barragem. Fonte: COMPDEC
Guarapari	1. (27/02/2026) Foram registrados vários pontos de alagamento no município. Fonte: COMPDEC
Guaçuí	1. (27/02/2026) Queda de barreira e queda de árvores.
Ibitirama	1. (26/02/2026) Rompimento de drenagem fluvial na ES-185 (Ibitirama x Iúna), equipe DER deslocamento ao local para reparo. 2. (27/02/026) Foi registrado movimento de massa na ES-185. A via foi desobstruída. 3. (27/02/026) Foi registrada queda de árvores na estrada que liga Ibitirama a Santa Marta. 4. (27/02/2026) Rio Braço norte Direito atingiu a cota de 5,78 m. Na área mais baixa, houve extravasamento da calha, sem registro de imóveis afetados. Fonte: COMPDEC
Irupi	1. (27/02/026) Deslizamento de terra na BR 262 próximo a Pequia. Prefeitura já atuou no local. 2. (27/02/026) Queda de ponte em uma estrada vicinal em Santa Rosa.



	Fonte: REPDEC
Lúna	1. (25/02/2026) Ruas alagadas, quedas de árvores e alguma ruas obstruídas.
Jerônimo Monteiro	1. (28/02/2026) Deslizamento de terra próximo a residência, rua José Calazans. 2. (28/02/2026) Deslizamento de terra próximo a residência, rua Nestor Ramos. Fonte: COMPDEC
João Neiva	1. (27/02/026) Desabamento de ponte na localidade de Barra do Triunfo. Fonte: COMPDEC
Laranja da Terra	1. (27/02/2026) Movimento de massa, estrada (Laranja da Terra x Santa Maria de Jetiba), 12 pessoas retiradas de uma casa. 2. (27/02/2026) Pontes em área rural danificada. 3. (27/02/2026) Bueiros transbordando e ruas alagadas. Fonte: COMPDEC
Linhares	1. (27/02/2026) Foram registrados pontos de alagamento no município. Fonte: COMPDEC
Mantenópolis	1. (28/02/2026) Queda de 03 árvores na estrada sentido São Geraldo. 2. (28/02/2026) Queda de barreira no bairro São José ocasionou queda de varanda de uma casa, sem necessidade de remover os moradores. Fonte: COMPDEC
Marechal Floriano	1. (27/02/2026) Queda de árvore no centro de Marechal Floriano, ES 376. Fonte: REPDEC
Mimoso do Sul	1. (27/02/2026) Foi registrado inundação em via próxima ao Rio Itabapoana, na Rua Deroci Gomes Pacheco, sem registro de desabrigados ou desalojados. Equipes de apoio da COMPDEC estão no local. 2. (27/02/2026) Deslizamento de barreira na estrada na comunidade de Lageado, secretário de infraestrutura já esta tomando as providências. Fonte: COMPDEC
Muqui	1. (27/02/2026) Queda de talude na rodovia Alício franco em Muqui, atingindo uma residencia.Sem Vítimas. Fonte: COMPDEC
Nova Venécia	1. (27/02/2026) Erosão em via publica, Rua Quatro.



Pancas	1. (28/02/2026) Transbordamento do Rio São Pancas atingindo casas, porém não houve desabrigados nem desalojados. Alguns pontos de alagamentos pontuais. Fonte: COMPDEC
Pedro Canário	1. (27/02/2026) Foram registrados pontos de alagamentos em alguns bairros no município. 2. (28/02/2026) Deslizamento de parte de um talude no bairro Canarinho, não houve danos em residências. Fonte: COMPDEC
Pinheiros	1. (27/02/2026) Foram registrados vários pontos de alagamento no município. Fonte: COMPDEC
Rio Novo do Sul	1. (27/02/2026) Pontos de alagamento no Centro e no bairro São José. Fonte: COMPDEC
Santa Leopoldina	1. (27/02/2026) Foi registrada a interdição da via na ES-080, na localidade de Chaves. 2. (27/02/2026) Estacionamento público alagado pelo Rio Santa Maria, rua dos Canoeiros, Centro - Santa Leopoldina. 3. (28/02/2026) Queda de queda de árvores e alguns alagamentos pontuais. Fonte: COMPDEC
Santa Teresa	1. (27/02/2026) Queda de 02 árvores na ES-080, 02 árvores em via municipal e queda de barreira. Fonte:COMPDEC
São Domingo do Norte	1. (28/02/2026) Transbordamento do Rio São Domingo atingindo casas próximas a margem. Sendo feito o levantamento dos danos e prejuízos para possível pedido de ajuda humanitária. Fonte: REPDEC
São José do Calçado	1. (27/02/2026) Foram registrados pontos de alagamento no bairro Centro. Fonte: COMPDEC
São Mateus	1. (27/02/2026) Foram registrados pontos de alagamentos em alguns bairros no município. 2. (27/02/2026) Uma residência teve o telhado danificado em decorrência dos fortes ventos; sem vítimas.



	Fonte: REPDEC
Serra	1. (28/02/2026) Queda de queda de árvores e alguns alagamentos pontuais Fonte: REPDEC
Sooretama	1. (27/02/2026) Na Br 101 km 125 Norte elevação no nível já começa atingir residências. Fonte: COMPDEC
Venda Nova do Imigrante	1. (27/02/2026) Foram registrados pontos de alagamento no bairro São João. 2. (27/02/2026) Queda de arvore no bairro Lavrinhas – via desobstruida. Fonte: COMPDEC
Vila Valério	1. (27/02/2026) Foram registrados vários pontos de alagamento no bairro Centro. Fonte: COMPDEC
Viana	1. (28/02/2026) Queda de queda de árvores e alguns alagamentos pontuais Fonte: REPDEC
Vila Velha	1. (28/02/2026) Queda de queda de árvores e alguns alagamentos pontuais Fonte: REPDEC
Vitória	1. (28/02/2026) Queda de queda de árvores e alguns alagamentos pontuais Fonte: REPDEC



7. Pessoas afetadas por desastres

MUNICÍPIO	DESALOJADOS	DESABRIGADOS	FERIDOS	DESAPARECIDOS	ÓBITOS	ABRIGO	FONTE	DATA DE ATUALIZAÇÃO
MARECHAL FLORIANO	3						REPDEC	28/02/2026
BOM JESUS DO NORTE	1	2				Creche Fatinha Boechat	COMPDEC	28/02/2026
LARANJA DA TERRA	12						COMPDEC	28/02/2026
PINHEIROS		12				Colégio Carlos Lindenberg	COMPDEC	28/02/2026
IRUPI	8						REPDEC	28/02/2026
AFONSO CLÁUDIO	6						REPDEC	28/02/2026
SÃO MATEUS		13					REPDEC	28/02/2026
DOMINGOS MARTINS	3						REPDEC	28/02/2026
NOVA VENÉCIA	2						REPDEC	28/02/2026
PONTO BELO	7						REPDEC	28/02/2026
TOTAL	42	27						28/02/2026

8. Ajuda Humanitária

- Sem ajuda humanitária solicitada.

9. Postos de Comando

- Sem postos de comando ativos.

10. Decretações

- Sem Decretações até o momento.

11. Boletim Rodovias

a. Rodovias Federais

Rodovia	Observação
-	Sem alterações nas rodovias federais
Atualizado às 05h30 de 01/03/2026 FONTE: PRF/ES e ECO101	

b. Rodovias Estaduais

Rodovia	Observação
	- Pare e siga na Rodovia ES-484, São José do Calçado - Bom Jesus do Norte, km 246/247, para remoção de barreiras. (Rodocon). - ES-313 Joassuba x Itapeba (Ecoporanga) interditada por causa de rompimento de um bueiro. A estrada é leito natural, não é asfaltada, tem pouco fluxo de veículos.
Atualizado às às 05h30 de 01/03/2026 Fonte: Informações dadas e atualizadas pelo DER - Órgão responsável.	